



SERVICE INFO – INA 0148



Pulse sensor 544 0095 10

Deteriorarea în timpul demontării

Producători: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

Modele:

Citroën: C4, C5, C8
 Fiat: Scudo
 Ford: Grand C-Max, Mondeo
 Jaguar: XF
 Peugeot: 508, 807

Motorizare: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Nr. identificare piesă: 544 0095 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare



Figura 1: 544 0095 10 - Senzor de impulsuri pentru managementul motorului

Senzorul de impulsuri al sistemului de management al motorului (Fig 1.) este fabricat dintr-un material diferit de cel al amortizorului de vibrații ale arborelui cotit, ceea ce poate duce la coroziune între piese.

Din această cauză, de cele mai multe ori piesa este deteriorată în timpul demontării, motiv pentru care se recomandă înlocuirea acesteia ori de câte ori este demontată.

În timpul montării amortizorului de vibrații ale arborelui cotit, se va respecta momentul de strângere specificat de producătorul de autovehicule.



Figura 2: Senzor de impulsuri și amortizor de vibrații ale arborelui cotit

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0148