

Technical *Info*

Änderung der Umlenkrolle CT 975 K1 in CT 975 K3 - Opel 1,6 / 1,8 16 V

Abb. 1
Zu ersetzende Ausführung

Problem:

Die gelieferte Umlenkrolle im Kit ist anders als im Fahrzeug eingebaut.

55333



Ursache:

Die neue Ausführung mit Kunststofflaufmantel (55373) muss lt. Hersteller bei Riemenwechsel anstelle der bisherigen Metallausführung (55333) verbaut werden.

Abb.2
Neue Umlenkrolle

Lösung:

Die neue Ausführung jetzt mit einer vormontierten Schraube versehen und kann direkt ersetzt werden.



55373