

Informaciones Técnicas

Cambio del rodillo de inversión CT 975 K1 en CT 975 K3 - Opel 1,6 / 1,8 16

Problema:

La versión del rodillo de inversión suministrada es diferente al montado en el vehículo.

Causa:

Según datos del fabricante la nueva versión con la cubierta de plástico (55373) tiene que montarse al cambiar la correa en lugar de la versión actual metálica (55333).

Solución:

Poner ahora la nueva versión con un tornillo premontado y sustituirla directamente.

Fig. 1
Versión a sustituir



Fig. 2
Nuevo rodillo de inversión.

