

... be turbo!

TurboTipp 21-02

Transporter

Turbolader lässt sich nicht montieren – falsche Zuordnung

KBA Schlüssel-Nummer: 17278/AHK in elektronischen Suchprogrammen

Fahrzeughersteller: Fiat Ducato 3 / Iveco Daily 5

Motoren: 2,3 l Diesel 78 – 96 KW

Hersteller Turbo: Mitsubishi 49135-05132 = 128069
49135-00710 = 131771

Ursache:

Werden die Turbolader nur über die KBA Daten identifiziert, wird die alte Turbolader Variante 128069 angezeigt. Das ist nicht immer korrekt. Hier ist eine Identifizierung über den Motorcode oder über das Typenschild des Turbos sicherer. Erschwerend kommt dazu, dass diese Motoren sehr gern in Triebköpfen für Wohnmobile verbaut werden und somit meist keine aussagekräftigen KBA Daten zur Verfügung stehen (Schlüsselnummer genullt, Baujahr Motor abweichend vom Fahrzeug).

Motorcode	Turbolader	Hinweis
F1AE0481N	128069	bis BJ 06/16 ohne AdBlue Einspritzung
F1AE0481D	128069	bis BJ 06/16 ohne AdBlue Einspritzung
F1AGL411D	131771	ab BJ 07/16 mit AdBlue Einspritzung

Hinweis:

Die Turbolader sind optisch gut am Verdichtergehäuse zu unterscheiden.

128069

131771

