

INFO

febi
102604

SWAG
11 10 2604

To Fit
MINI R55, R56,
R57, R58 and R59
with N14- Engine



DE Achtung!

Dieser Zylinderkopfdeckel wird mit einem Ventilstopfen für die Kurbelgehäuseentlüftung geliefert. Der Ventilstopfen sollte nur in Fahrzeuge eingebaut werden, die für den amerikanischen oder koreanischen Markt produziert werden. Er wird in den Deckel eingesetzt, nachdem die rote Abziehlasche auf der Rückseite entfernt wurde. Wird der Ventilstopfen nicht montiert, könnte ein Fehler im Motormanagement auftreten.

EN Attention!

Supplied with this rocker cover is a positive crankcase ventilation valve plug. This should only be fitted to vehicles built for the American or Korean market. The additional valve plug supplied is inserted into the cover after the red pull tab on the back is removed. Failure to fit this plug could induce an engine management fault.

FR Attention !

Une prise de soupape de ventilation de carter positive est fournie avec ce couvre-culbuteur. Celle-ci ne devrait être posée que sur des véhicules pour les marchés américain ou coréen. La prise de soupape supplémentaire fournie est insérée dans le recouvrement après que la languette rouge à l'arrière a été retirée. Le manquement à poser cette prise pourrait induire une erreur de gestion du moteur.

ES ¡Atención!

unto con esta tapa de válvula se provee un tapón de válvula para la ventilación positiva del cárter. Debe ser colocado sólo en vehículos construidos para el mercado norteamericano o coreano. El tapón de válvula adicional provisto se inserta en la tapa después de halar y remover la oreja roja en la parte posterior. La no colocación de este tapón puede inducir a un fallo en el funcionamiento del motor.

IT Attenzione!

Insieme al coperchio valvole viene fornito un tappo della valvola di ventilazione del carter positivo. Il tappo dovrebbe essere montato solo sui veicoli per il mercato Americano o Coreano. L'otturatore della valvola aggiuntivo in dotazione viene inserito nel coperchio dopo aver rimosso la linguetta rossa sul retro. Il mancato montaggio di questa spina potrebbe causare un guasto nella gestione del motore.

PT Atenção!

Juntamente com a tampa de válvulas, é fornecido o conector da válvula de ventilação do cárter. Este deve ser instalado apenas em veículos fabricados para o mercado Americano e Coreano. O conector da válvula fornecido adicionamente é inserido na tampa após a patilha vermelha ser removida. A falha na instalação deste conector pode induzir a uma avaria no sistema de gestão do motor.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com

NL Opgelet!

Bij dit kleppendeksel wordt een positieve carterontluchtingsklep geleverd. Deze mag enkel gemonteerd worden op voertuigen die voor de Amerikaanse of de Koreaanse markt gebouwd zijn. De bijkomend geleverde klep wordt in de afdekking ingevoerd nadat het rode treklijfje aan de achterzijde verwijderd is. Wordt dit lipje niet bevestigd dan kan dit tot een storing van het beheersysteem van de motor leiden.

PL Uwaga!

W zestawie z tą osłoną znajduje się grzybek zaworu odpowietrzającego skrzynię korbową. Powinien być montowany tylko w pojazdach budowanych na rynek amerykański lub koreański. Dodatkowy grzybek zaworu dostarczany w zestawie jest montowany w pokrywie po wyjęciu czerwonej klapki z tyłu. Zaniechanie zamontowania tego grzybka może spowodować awarię sterowania silnikiem.

RU Внимание!

В комплекте с этой клапанной крышкой поставляется заглушка для клапана вентиляции картера. Ее следует устанавливать только на автомобили, сделанные для американского или корейского рынка. Эта заглушка клапана вставляется в крышку после снятия красного отрывного язычка. Отсутствие этой заглушки может привести к неисправности системы управления двигателем.

SR Pažnja!

Ova pokrivka prekretne poluge se postavlja na pozitivni čep ventila na kućištu mozora. Predviđena je samo za modele proizvedene za američko i korejsko tržište. Dodatni čep motora je ubaćen u pokrивku nakon što se sa zadnje strane ukloni crveni otvarač. Greška pri ubacivanju ovog čepa može uzrokovati smetnje u radu motora.

TR Dikkat!

Bu külbütor kapağıyla birlikte pozitif bir karter havalandırması valf tapası teslim edilir. Bu yalnızca Amerika veya Kore pazarı için üretilmiş araçlara takılmalıdır. Teslim edilen ilave valf tapası, arkadaki kırmızı açma halkası çıkarıldıkten sonra kapağa takılır. Bu tapanın takılmaması, motor yönetimi arızasına neden olabilir.

AR تنبيه!

يُؤْرَدُ مع غطاء الصمامات هذا سدادة صمام تهوية علبة المرافق الموجبة. وهذه السدادة ينبغي أن تُرْكَبْ فقط في السيارات المخصصة للسوق الأمريكية أو الكورية. سدادة الصمام الإضافية الموردة موجودة داخل الغطاء بعد إزالة طرف السحب الأحمر بالجهة الخلفية. قد يُؤْدي عدم تركيب هذه السدادة إلى حدوث خلل بنظام إدارة المحرك.