

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | JAN2019

SWAG[®]

SWAG 60 10 2577

passend für:
Dacia, Nissan und Renault 1.5dCi Motor

verschiedene Modelle



DE

MOTOR ÖLKÜHLER

Funktion

Unterstützung zur Kühlung des Motoröls.

Bekannte Fehler

Dichtungsring - kann im Laufe der Zeit aushärten, brechen und Motoröl oder Kühflüssigkeit kann austreten.

Innere Fehler - möglicherweise durch Korrosion verursacht, durch falsche Wartung des Kühlmittels oder Gebrauch von falscher Kühlmittelflüssigkeit.

Motoröl mit Kühflüssigkeit gemischt - falls ein Defekt im Inneren des Ölkühlers auftritt werden Spuren von Motoröl in der Kühflüssigkeit gefunden, denn während der Motor läuft, tritt Motoröl ins Kühlsystem, da der Öldruck höher ist als der Druck im Kühlsystem.

Kühflüssigkeit mit Motoröl gemischt - wenn der Motor ausgeschaltet ist, ist das Kühlsystem immer noch unter Druck und Kühflüssigkeit kann in das Motoröl gelangen.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com