



SERVICE INFO – FAG 0033



Diferențe vizuale - Inelele pentru senzorii ABS

Se va ține cont de diferitele modele de butuci de roată

Producător: DAF

Nr. identificare
piesă RIU (Seturilor
butuc): 566283.01.H195

Nr. de reper al
inelor pentru
senzorii ABS: 434 0579 10
434 0580 10




Reperul nr. 434 0579 10 se potrivește la noul model de butuc de roată

La DAF se folosesc doi butuci de roată diferiți în care se poate monta ansamblul rulmentului de roată (RIU) cu numărul de reper 566283.01.H195.

În cei doi butuci diferinți de roată se folosesc însă inele diferite pentru senzorii ABS. Atunci când se înlocuiește inelul sensorului ABS, este important să se identifice diferențele vizuale pentru a atribui inelul corect butucului corect.

Tabelul de mai jos prezintă caracteristicile de identificare ale celor două inele de senzori ABS:

Butucul de roată	Nr. identificare piesă RIU (Repair Insert Unit) (Seturilor butuc)	Nr. identificare piesă DAF Inel pentru ABS	Nr. identificare piesă FAG Inel pentru ABS
model vechi	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
nou design	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Inelul de ABS cu nr. de reper 434 0580 10 se potrivește la vechiul model de butuci de roată

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0033