



SERVICE INFO – INA 0089



Set de reparații 533 0116 10

pentru ansamblul de antrenare la modele Mercedes-Benz și Volkswagen

Producători: Mercedes-Benz, Volkswagen

Modele:

Mercedes-Benz: C-Klasse (W202/S202/
W203/S203/C203),
CLK (C208/A208),
E-Klasse (W124/S124/
C124/A124/W210/S210),
SLK (R170),
M-Klasse (W163)
V-Klasse/Vito (638/638/2),
Sprinter (901/902/903/904)

Volkswagen: LT 28-35 II, LT 28-46 II

Cod motor:

Mercedes-Benz: M111

Volkswagen: AGL

Nr. identificare

piesă: 533 0116 10 (SET)




Figura 1: 533 0116 10 – Set de reparații INA pentru ansamblul de antrenare inclusiv șuruburi de fixare

Din acest motiv Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive este primul producător de piese de schimb care vine cu un set de reparație complet (fig. 1) pentru ansamblul de antrenare la autovehiculele listate mai sus.

Kitul de reparație a înlocuit brațul întinzătorului 531 0563 30 și include fulia, amortizorul, ansamblul de tensionare și toate piesele de montaj.

Conținutul set de reparații 533 0116 10:

1 unitate întinzătoare	533 0084 30
1 amortizor	533 0055 20
1 element de rostogolire Ø 110x29mm	531 0551 20
1 piuliță M10*	
1 capac Ø 50x11 mm*	
2 șuruburi M8x74 mm*	
1 șurub M8x25 mm*	
1 șurub M8x20mm mm*	
1 șurub M8x35mm mm*	
1 șaibă arcuită Ø 8,2x16mm*	

* nu este disponibil individual

Toate componentele acestui ansamblu de antrenare (fig. 1) sunt proiectate pentru perioade de utilizare și grade de uzură similare.

Departamentul post-vânzare al Schaeffler Automotive recomandă înlocuirea tuturor componentelor acționate prin curea atunci când se efectuează intervenții asupra ansamblului de antrenare.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL

HOTLINE +40 268 505 200

aftermarket.ro@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.ro>

www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REXPERT

INA 0089