



SERVICE INFO – INA 0146



Rola de tensionare 531 0786 10

pentru reglaj modificat al motorului

Producători: Ford, Volvo

Modele:

Ford: Focus II, Kuga I, Mondeo IV, S-Max
 Volvo: C30, C70 I, C70 II, S40 II, S60 I, S70,
 S80 I, S80 II, V40, V50, V70 I, V70 II,
 V70 III, XC70, XC90 I

Motorizare:

Ford: 2.5, 2.5i, 2.5 ST, 2.5 RS
 Volvo: 2.0, 2.0 T, 2.3 T5, 2.4, 2.4i, 2.4 T5,
 2.5 T

Nr. identificare
 piesă: 531 0786 10 (nou)
 531 0787 10 (înlocuieșteo)
 530 0467 09 (Set, nou)
 530 0467 10 (KIT, nou)
 530 0467 30 (KIT+Wapu, nou)
 530 0468 09 (Set, înlocuieșteo)
 530 0468 10 (KIT, înlocuieșteo)



Rolă întinzătoare 531 0787 10

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele
 forme de prezentare.

Reglajul motorului a fost modificat pentru seria curentă de
 vehicule enumerate. Acest lucru poate face ca, la anumite
 turații ale motorului, cureaua dințată să genereze un zgomot.

Rola de tensionare 531 0786 10 contracarează aceste
 zgomote, motiv pentru care înlocuiește rola de tensionare
 531 0787 10.

Rola de tensionare 531 0786 10 este deja montată la
 motoarele vizate din producția curentă a fabricii.
 Noua piesă poate fi montată retroactiv pe vehiculele mai
 vechi din cele enumerate.



Rolă întinzătoare 531 0786 10

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 https://aftermarket.schaeffler.ro
 www.rexpert.ro

SCHAEFFLER
REXPPERT

INA 0146