

# Technical *Info*

Zestaw paska rozrządu CT 881 K3, np. Ford 1.25 16V / 1.4 16V / 1.6 16V

## Problem:

W oferowanym zestawie śruby wałka rozrządu mają różne długości (29 mm i 44,5 mm).

## Przyczyna:

Śruba o długości 44,5 mm jest używana od daty produkcji 15.08.2005r.

## Rozwiązanie:

Do określenia prawidłowej długości śruby należy zmierzyć głębokość otworu i dostosować do poniższych danych:

Głębokość otworu: 42 mm -> śruba 29 mm

Głębokość otworu: 52 mm -> śruba 44,5 mm

Prawidłowy moment dokręcenia obu śrub to 40 Nm + 90°.

## Wersja 29 mm



## Wersja 44,5 mm

