TÜV BAYERN SACHSEN E.V. Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstr. 11 D-85748 Garching Telefon 089 / 32950 - 706 Telefax 089 / 32950 - 703



Antragsteller:

Fichtel & Sachs

D - 97424 Schweinfurt

Fahrzeugteil:

Sachs-Sporting-Set

Fahrzeugtyp:

Daewoo Nexia/84 1500 118 162

Blatt 1 von 5

Teilegutachten Nr.: 390-1378-95-FBRD Stand: 06.12.1995

Ausg. 01.96

Teilegutachten Nr. 390-1378-95-FBRD

nach §19 (3) StVZO

1. Allgemeine Angaben:

1.1 Antragsteller und Hersteller

Fichtel & Sachs AG 97424 Schweinfurt

1.2 Beschreibung der Umrüstung Tieferlegung des Aufbaus bis ca. 35 mm

Dieser Wert wurde am Prüffahrzeug ermittelt. Aufgrund fahrzeugspezifischer Toleranzen und unterschiedlicher Fahrzeug-Ausführungen kann die tatsächliche Tieferlegung im Einzelfall abweichen. Die Absenkung des Fahrzeugaufbaues wird durch Änderung der Fahrwerkfedern erzielt.

2. Technische Angaben zum Fahrzeugteil:

zulässige Achslasten:

Achse 1:

830 kg

Achse 2:

830 kg

Der Einbau erfolgt entsprechend den serienmäßigen Federn nach den Angaben des Fahrzeugherstellers. Dabei dürfen die serienmäßigen Endanschläge nicht verändert werden.



TÜV BAYERN SACHSEN E.V. Institut für Fahrzeugtechnik Daimlerstr. 11 D-85748 Garching

Telefon 089 / 32950 - 706 Telefax 089 / 32950 - 703



Antragsteller:

Fichtel & Sachs

D - 97424 Schweinfurt

Fahrzeugteil:

Sachs-Sporting-Set

Fahrzeugtyp: Daewoo Nexia/84 1500 118 162 Blatt 2 von 5

Teilegutachten Nr.: 390-1378-95-FBRD Stand: 06.12.1995

1.1. Vorderachse:

Schraubenfeder (Fe	ederstah	ildraht)	Dämpferelement			
Kennzeichnung		" 02	8" aufgestempelt,	"491" durch Schlagstempel			
		"F&S	028" auf letzter	am Behälterboden (im ein-			
		Windung eingeschla-		gebauten Zustand nicht			
	gen		sichtbar)				
Teile-Nr. / Typ		1513	990 028	88 1500 999 491			
Drahtstärke	<u>-</u>	12	mm				
Außendurchmesser:	Oben		mm				
	Mitte	140	mm				
	Unten]	mm				
Länge (ungespannt)		220	mm				
Windungszahl		4,8	•				
Federform		Zylin	der				
Farbe		diam	antschwarz				

1.2. Hinterachse:

Schraubenfeder (Federst	ahldraht)	Dämpferelement				
Kennzeichnung	" 029" aufgestempelt, "F&S 029" auf letzter Windung eingeschla- gen	"492" durch Schlagstempel am Befestigungsauge einge- schlagen				
Teile-Nr. / Typ	1513 990 029	88 1700 999 492				
Drahtstärke	8,8 - 18,7 mm					
Außendurchmesser: Obei						
Mitte	150 mm					
Unte						
Länge (ungespannt)	205 mm					
Windungszahl	7,1					
Federform	Tonne					
Farbe	diamantschwarz					

Zusätzlich zur Federkennzeichnung kann auch die Bezeichnung VA bzw. HA aufgedruckt sein.



TÜV BAYERN SACHSEN E.V. Institut für Fahrzeugtechnik Daimlerstr. 11 D-85748 Garching Telefon 089 / 32950 - 706 Telefax 089 / 32950 - 703



Antragsteller:

Fichtel & Sachs

D - 97424 Schweinfurt

Fahrzeugteil: Fahrzeugtyp:

Sachs-Sporting-Set

ugtyp: Daewoo Nexia/84 1500 118 162

Blatt 3 von 5

Teilegutachten Nr.: 390-1378-95-FBRD

Stand: 06.12.1995

3. Durchgeführte Prüfungen

3.1. Verwendungs- und Anbauprüfung:

Die Prüfungen wurden analog dem VdTÜV-Merkblatt 751 "Begutachtung von baulichen Veränderungen am PKW und PKW-Kombi unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit" vom Februar 1990 durchgeführt. Bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifenkombinationen wurde kein kritischer Fahrzustand festgestellt. Kriterien des Fahrkomforts wurden nicht berücksichtigt.

3.2. Festigkeitsnachweis:

Ausreichende Betriebsfestigkeit der Federn wurde nachgewiesen. Die Federungskurve wurde aufgenommen. Der Restfederweg war ausreichend.

3.3. Achsmeßwerte:

Das Prüffahrzeug wurde bis zu den zulässigen Achslasten beladen, hierbei wurden folgende Sturzwerte festgestellt:

Sturz Vorderachse:

-2°13'

Sturz Hinterachse:

-2°33'

4. Verwendungsbereich:

Hersteller: DAEWOO (8255)

Тур	ABE/EG-Nr.	Motorleistung in kW	Handelsbezeichnung
KLETN	H017	52 - 66	Nexia
	e13*93/81*0006*00		

Fahrzeuge späterer Nachträge sind eingeschlossen, soweit sie in Lenkungs- und Fahrwerkteilen, Achslasten und Motorleistung nicht verändert wurden.



TÜVBAYERN SACHSEN E.V. Institut für Fahrzeugtechnik Daimlerstr. 11 D-85748 Garching Telefon 089 / 32950 - 706 Telefax 089 / 32950 - 703



Antragsteller:

Fichtel & Sachs

D - 97424 Schweinfurt

Fahrzeugteil:

Sachs-Sporting-Set

Fahrzeugtyp:

Daewoo Nexia/84 1500 118 162

Blatt 4 von 5

Teilegutachten Nr.: 390-1378-95-FBRD

Stand: 06.12.1995

5. Auflagen und Hinweise:

5.1. Beim Einbau der Fahrzeugteile erlischt die Betriebserlaubnis Ihres Fahrzeuges.

Bei der Abnahme nach §19(3) StVZO ist unverzüglich der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr (z.B. TÜV) oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller,

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der Anbaubestätigung bescheinigen zu lassen.

- 5.2. Sonderrad/Reifen-Kombinationen sind zulässig, wenn deren Verwendung an o.g. Fahrzeugen mit serienmäßigen Fahrwerkteilen durch Gutachten nachgewiesen wird.
- 5.3. Beim Anbau von Spoilern und Türschwellern, Schalldämpferanlagen o.ä. soll die ausreichende Bodenfreiheit von 110 mm nach DIN 70020 berücksichtigt werden.
- 5.4. Am umgerüsteten Fahrzeug sind die Spur- und Sturzwerte gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
- 5.5. Bei maximaler Ausfederung des Fahrzeuges dürfen die Fahrwerkfedern in axialer Richtung kein Spiel haben. Beim anschließenden Einfedern müssen die Federn ihre vorgegebene Lage wieder einnehmen.
- 5.6. Die Scheinwerfer sind gemäß Herstellerangaben neu einzustellen.
- 5.7. Beim Anbau einer Kupplungskugel mit Halterung ist auf die vorgeschriebene Höhe der Kugel über der Fahrbahn zu achten; bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs minimal 350 mm, maximal 420 mm. Dieser Wert ist bei der Abnahme nach §19(3) StVZO zu überprüfen.
- 5.8. Die Bezieher der Umrüstung sind auf die eingeschränkte Bodenfreiheit des Fahrzeuges hinzuweisen.
- Dieses Gutachten ist nur zur Verwendung durch die Firma Fichtel & Sachs 97419 Schweinfurt, bestimmt. Es ist nur gültig mit Firmenstempel und Unterschrift.



TÜVBAYERN SACHSEN E.V. Institut für Fahrzeugtechnik

Daimlerstr. 11 D-85748 Garching Telefon 089 / 32950 - 706 Telefax 089 / 32950 - 703



Antragsteller:

Fichtel & Sachs

D - 97424 Schweinfurt

Fahrzeugteil:

Sachs-Sporting-Set

Fahrzeugtyp:

Daewoo Nexia/84 1500 118 162

Blatt 5 von 5

Teilegutachten Nr.: 390-1378-95-FBRD

Stand: 06.12.1995

5.10. Bei Fahrzeugen mit lastabhängiger Bremskraftregelung an der Hinterachse ist die Einstellung gemäß Vorgabe des Fahrzeugherstellers neu zu justieren bzw. einzustellen und wie folgt durch einen Kfz.-Meisterbetrieb zu bestätigen.

Für Fahrzeughersteller:	
Handelsbezeichnung/Typ:	
	ler o.g. Ziffer 5.10. erfüllt ist und der ursprüng-
Ort, Datum	Unterschrift, Stempel d. Werkstatt

- 5.11. Die Einhaltung der Ziffer 5.10. kann zusätzlich im Fahrversuch durch den aaS/Prüfer nachgeprüft werden. Dabei dürfen bei der Bremsprobe mit leerem Fahrzeug die Hinterräder nicht vor den Vorderrädern zum Blockieren kommen.
- 5.12. Die Verwendung der Umrüstung ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen die ohne Niveauausgleich ausgerüstet sind.

6. Zusammenfassung:

Die oben genannte Umrüstung erfüllt die geltenden Bestimmungen der StVZO. Gegen die Erteilung einer Betriebserlaubnis nach §19(3) bzw. §21 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung gewährleisten. Das vorliegende Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch die Fahrwerk-Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern, bzw. Änderungen am Fahrzeug eintreten, die die obengenannten Begutachtungspunkte beeinflussen.



Amtlich anerkannter Sachverständiger

München, den 06.12.1995 ry-ha





Nachweis über die Erlaubnis/die Genehmigung/das Teilegutachten gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 StV2	Nachweis über die E	Erlaubnis/die	Genehmigung/e	das Teilegutachten	gemäß § 19 Abs	. 4 Satz 1 StVZC
--	---------------------	---------------	---------------	--------------------	----------------	------------------

Für: Fahrwerk-Umbausatz Typ 84 1500 118 162

des Herstellers/Importeurs: Fichtel & Sachs AG, 97419 Schweinfurt

liegt ein Teilegutachten über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem

Ein- oder Anbau der

Techn. Prüfstelle TÜV Bayern, Institut für Fahrzeugtechnik

mit Bericht-Nr.: 390-1378-95-FBRD

Datum: 06.12.1995

VOC

Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO

Hiermit wird bestätigt, daß der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am Fz-Typ:

Fahrzeughersteller:

Fahrzeug-Ident-Nr.

ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.

Vorangegangene zulässige Änderungen gemäß Fahrzeugschein/Anbaubestätigung/Teile-ABE *)

wurden berücksichtigt.

Bemerkungen/Hinweise/Auflagen (siehe auch Rückseite):

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich/nicht vorgeschrieben aber möglich *)

Untersuchungsbericht/Gutachten-Nr.:

Unterschrift u. Name

Ort u. Datum d. Abnahme:

a.a.S.o.P./Prüf-Ing.

Daten für Fahrzeugbrief

4	Fahrzeug- und		· · · · · -							33 Bemerkungen
H										33 Bellierkungen
Щ	Aufbauart						11=			
5	Antriebsart					6	Höchstgesci digkeit km/h	mwin-		
7	Leistung/kw bei min -1				8	Hut	braum			
9	Nutz-/Aufliegelast				10	Tani	minhalt des ks m			
11	Steh-/Liegeplätze				12		lätze einschl. erpl. u. Notsitz			
13	Maße über alles Länge			Breite				Höhe		
14	Leergewicht kg				15		Gesamt- icht kg			
16	Zul. Achslast kg vorn			Mitte				hinter		
17	Räder u./od. Gleisketten	18 2	ahi der A	chsen		19	davon ang bene Achs			
20	Größenbe- vorn									
21	zeichnung <u>Mitte und hinten</u>			·	·	-				
22	der <u>oder vorn</u>									
23	Bereifung Mitte und hinten									
	Druck a. Bremsanschl.	24 5	inleitungs- remse			25	Zweileitungs- bremse		bar	
26	Anhängekupplung DIN 740 Form u. Größe				27	Anha	ingekupplung eichen			
28	Anhängelast kg bei Anhänger mit Bremse				29	Brer		ie		
30	Standgeräusch dB(A)				31	Fatu gera	r- iusch dB(A)			

Die im vorliegenden Fz-Brief in Spalte	Fz-Schein *) unter Ziffer	u. Ziffer 33,	Zeile	
beschriebenen Angaben müssen entsp	echend im Fz-Brief gestrichen werden.			

*) Nichtzutreffendes streichen

