



## SERVICE INFO – LuK 0043



# VMD LuK 415 0388 10

## Inel de senzor modificat

Producător:	Ford
Model:	Transit
Anul fabricației:	2005–
Motor:	2,4 TDCi
LuK DMF:	415 0388 10



Fig. 1: Modelul anterior al inelului de senzor



Fig. 2: Noul model al inelului de senzor

Ca parte a dezvoltării continue a produselor noastre, s-a modificat inelul senzorului de turație a motorului și dispunerea rulmentului în volantul cu masă dublă (VMD) 415 0388 10.

Noua generație a inelelor de senzor diferă de cele anterioare prin faptul că prezintă o grosime redusă a materialului și o formă diferită a dintelui. Pe lângă aceasta durata de viață a VMD a fost mărită prin utilizarea unui rulment cu bile în locul unui lagăr de alunecare.

În ciuda construcției diferite, ambele variante de volant cu masă dublă au o utilizare universală în toate vehiculele specificate în cataloage.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.repxpert.ro](http://www.repxpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**