

# Pointer Thermometer

Das Thermometer eignet sich zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur:

- Laser mit rotem Messpunkt zuschaltbar
- Temperaturanzeige wahlweise in °C oder °F
- automatische Abschaltfunktion
- vielfältige Einsatzbereiche

**Distance-to-Spot:** 8:1  
**Anzeige:** mit beleuchteter LCD-Anzeige mit Batteriezustandsanzeige  
**Gehäusotyp:** Kunststoffgehäuse  
**benötigte Batterie:** 9V-Block mit Batterie  
**Info:**  
**Emissionsgrad:** 0,95

Messbereich °C	Messbereich °F	LE	Artikel-Nr.
-20 bis +520	-4 bis 968	1	95980784

