

**VICTOR REINZ®**

Sealing Products

**0006** Información técnica de servicio

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Asunto:          | <b>61-28975-20</b>                 |
| Fabricante:      | Mercedes Benz                      |
| Modelo:          | 6 cilindros, serie de motor M 104  |
| Código de motor: | M104.941-945 / 980 / 981 / 990-996 |

**Refuerzo metálico de junta de culata para Mercedes Benz M 104**

La junta de culata 61-28975-20 ha sido sustituida por la 61-28975-30. En este nuevo modelo se han dispuesto refuerzos metálicos adicionales para mejorar la durabilidad, especialmente en motores de alto rendimiento.




Figura 1\_Modelo anterior 61-28975-20




Figura 2\_Nuevo modelo 61-28975-30

**VICTOR REINZ: la forma más sencilla de conseguir una buena junta.**

Los números originales y/o los códigos/modelos de motor, se indican únicamente a título informativo.  
[Toda la información técnica de servicio se encuentra disponible en www.reinz.com](http://www.reinz.com)