



SERVICE INFO – INA 0160



Diferențele vizuale

Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0303 10

Producător:	Toyota
Modele:	Auris, Corolla, Yaris
Motor:	1.4 Diesel
Nr. piesă:	535 0303 10
Nr. OE:	27415-33100



Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

Figura: Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0303 10

Două versiuni diferite de fulii de alternator cu ambreiaj de mers liber pot fi montate pentru alternatoarele Denso la vehiculele menționate mai sus.

Imaginea prezintă modelul de producție (stânga) și modelul aftermarket (dreapta) al fuliei de alternator cu ambreiaj de mers liber 535 0303 10.

Cele două fulii de alternator cu ambreiaj de mers liber diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Demontarea / montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (de ex. SAAM nr. de reper 400 0444 10).

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

INA 0160