

Technical *Info*

Dişli kayış kiti CT 881 K3, Ford 1,25 16V / 1,4 16V / 1,6 16V örneğinde

Sorun:

Kit ile birlikte farklı uzunlukta KW civataları (29 ve 44,5 mm) teslim edilmiştir.

Nedeni:

15.08.2005 üretim tarihinden itibaren 44,5 mm uzunluğunda bir civata kullanılmaktadır.

Çözüm:

Ek olarak uygun civata kullanıldığından emin olmak için delik derinliğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

42 mm: 29 mm civata

52 mm: 44,5 mm civata

Her iki civata,
40 Nm + 90° tork ile
sıkılır.

Şek. 1
29 mm model



Şek.2
44,5 mm model

