

Solution



Nr. SWAG 10 91 8540

Pedala de acceleratie rupta? Acest lucru va este cu siguranta cunoscut de la clientii vostrii care vin la voi cu un Mercedes Sprinter. si în acest caz SWAG, va ofera o varianta mai ieftina, de exemplu în acest

caz pedala de acceleratie pentru toate modelele Mercedes Sprinter (exclusiv pentru modelele CDI)

**Nr. SWAG 10 91 8540
numar original echivalent 9013000304**

Este adevarat ca se poate circula si cu o pedala de acceleratie rupta, dar se pierde controlul fin al pedalei, lucru ce creeaza o senzatie de nesiguranta. Pentru siguranta clientiiilor vostrii este totusi recomandat sa schimbati pedala de acceleratie.

De ce sa nu profitati de o piesa de schimb cu garantia calitatii de producator de prim montaj, si pe deasupra si de un pret mai bun decat cel original?

Pe lângă toate acestea: Programul SWAG pentru gama Mercedes Sprinter cuprinde peste 800 de repere, pentru a putea oferi clientiiilor vostrii reparatii profesionale si de calitate.

Contactati partenerul vostru SWAG pentru informatii si piese de schimb SWAG. Toata gama de piese de schimb o gasiti la adresa www.swag.de