



## SERVICE INFO – LuK 0036



# Diferențele vizuale

## la volantul cu masă dublă (DMF) LuK 415 0388 10

Producător:	Ford
Model:	Transit
Anul fabricației:	2004–
Motor:	2,4 TDCi
LuK DMF:	415 0388 10



Fig. 1: Comparație între DMF LuK 415 0388 10 cu lagăre de alunecare (stânga) și rulmenții cu bile (dreapta)

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am modificat tipul de rulment pentru volantul cu masă dublă (DMF) 415 0388 10, în sensul înlocuirii rulmenților cu bile cu un rulment tip bușă.

În perioada de tranziție, pot fi furnizați atât volanții cu masă dublă cu rulmenți cu bile, cât și cei cu rulmenți tip bușă.

În ciuda construcției lor diferite, ambii volanți cu masă dublă pot fi folosiți la toate vehiculele specificate în cataloage.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

**SC Schaeffler Romania SRL**  
 HOTLINE +40 268 505 200  
 aftermarket.ro@schaeffler.com  
<https://aftermarket.schaeffler.ro>  
[www.rexpert.ro](http://www.rexpert.ro)

SCHAEFFLER  
**REP>XPERT**

LuK 0036